


Artikel-Nr.: 41744


XT500 – Elektrik-Anschluss-Set für die KEDO 60mm Drehzahlmesser

Set:




Montage / Assembly:

STEP 1




- DE** Die Drähte der Diode (1) etwas kürzen und die Seite ohne Ring – wie gezeigt – in eine Lötbuchse (2) stecken und Crimpen (kann zusätzlich auch verlötet werden).
- EN** Shorten the wires of the diode (1) and insert the side without ring - as shown - into a solder socket (2) and crimp (can also be soldered).

STEP 2



- DE** Die vorbereitete Diode [STEP 1] wird mit der kleinen Adernhülse (3) mit dem positiven Beleuchtungs-Kabel (+) verbunden. Hierbei wird die Adernhülse fest vercrimpt (kann zusätzlich auch verlötet werden). Das Massekabel (-) in eine Lötbuchse (2) stecken und Crimpen (kann zusätzlich auch verlötet werden).
- EN** The prepared diode [STEP 1] is connected to the positive lighting cable (+) using the small wire sleeve (3). The wire sleeve is firmly crimped (can also be soldered). Insert the earth cable (-) into a solder socket (2) and crimp (can also be soldered).

STEP 3



- (DE)** Den vorbereiteten Stecker [STEP 2] mit dem Schrumpfschlauch-Stück (4) versehen und einschrumpfen.
- (EN)** Fit the prepared plug [STEP 2] with the piece of heat shrink tubing (4) and shrink it.

STEP 4



- (DE)** Die vorbereiteten Kabel – wie gezeigt – in das mitgelieferte Steckergehäuse (5) stecken.
- (EN)** Plug the prepared cables - as shown - into the supplied connector housing (5).